

En vigtig dagsorden for hele plastbranchen

Operation Clean Sweep er plastbranchens eget bud på, hvordan plastproduktion og transport af råvarer kan undgå at være en kilde til forurening af miljøet.

Programmet bygger på en række simple tiltag, der har til formål at forebygge industriens spild af plastgranulat.

Plastindustriens ambition er, at minimum 80 % af medlemsvirksomhederne skal være tilsluttet Operation Clean Sweep.

En stor tilslutning er vigtig, da det viser såvel beslutningstagere som det øvrige samfund, at vi som brancheforening tager udfordringen med plast i naturen alvorligt.


Vi er heldigvis godt på vej. Næsten to tredjedele af vores medlemmer har nu skrevet under på, at de gør en aktiv indsats for at begrænse spild af granulat.


Men der er plads til endnu flere. Din virksomhed kan med fordel tilslutte sig programmet – uanset mængden af granulat der håndteres i virksomheden.

På bagsiden af denne flyer har vi lavet en liste med fire konkrete tiltag, som du nemt og direkte kan implementere i din virksomhed.

Således er man nemt og hurtigt i gang med Operation Clean Sweep!

Procentvis tilslutning til OCS - fordeling på sektioner





Fire tiltag: Så nemt kommer du i gang med Operation Clean Sweep

1 Tilmeld din virksomhed på Plast.dk

En tilmelding til OCS betyder ikke, at der er styr på alt fra dag ét. Du skriver under på, at din virksomhed gør en aktiv indsats for at begrænse spild af granulat fra produktionen.

Tip: Hyppige hot-spots er vareindlevering, påfyldning af silo, udpakning af paller og tømning af støvsuger i kloak.

2 Vurdér din virksomhed – hvor er der risiko for spild af granulat?

Du kan lave en komplet handlingsplan eller tjekliste, som kan findes i boksen 'Hjælperedskaber' [her på Plast.dk/ocs](https://plast.dk/ocs).

Håndterer din virksomhed ikke granulat, kan indsatsen bestå i at kommunikere om initiativet til leverandører, kunder m.fl.

3 Gennemfør nødvendige tiltag for at kunne begrænse spild af granulat

Filtre i afløb kan købes via [ProMesh](#) (Esbjerg) eller [Streno](#) (Farum). Husk at tilpasse størrelsen af sien til virksomhedens granulat.

Andre nemme tiltag: Placer kost eller opsugere ved udsatte steder, opsæt pikto-grammer og juster indsugning ved silo.

4 Skab opmærksomhed om initiativet

Oplys og inddrag medarbejdere, så alle tager medejerskab, og gør leverandører og kunder opmærksom på tilslutningen, så viden om tiltaget spreder sig.

Tip: Du kan få et diplom for din deltagelse i OCS, ligesom banner til web og mail kan fås ved henvendelse til Plastindustrien.

Har du spørgsmål til Operation Clean Sweep?

På [Plast.dk/ocs](https://plast.dk/ocs) kan du få flere konkrete værktøjer og guides til at komme i gang. Du er også velkommen til at kontakte Anders Kildegaard Knudsen, miljøkonsulent i Plastindustrien på 2489 3480 eller akk@plast.dk.

